ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

SZABADALMI LEÍRÁS

137.782 SZÁM

21. d¹. 45-48. OSZTÁLY -H 12060. ALAPSZÁM

Berendezés dobgombolyítású háromfázisú váltakozóáramú gépeken a csapágyáramok kiküszöbölésére

Dr. Halmos Imre és Halmos Géza Ferenc gépészmérnökök, mindketten Budapesten

A bejelentés napja: 1944. február 23.

Egyenáramú gépeken az 1. ábrában a szaggatott nyíllal jelölt, tengely körül záródó ampermenetek mágneses fluxust létesítenek, amely a gép vasból készült szerkezeti részein át záródik. Minthogy a tengely, illetőleg az erre szerelt szerkezeti részek, ezt a mágneses fluxust forgás közben metszik, unipoláris indukció útján feszültség létesül, amely csapágyáramokat hoz létre. Ezek egyike nagyjában az 1. ábrán teljes nyilakkal feltüntetett úton halad, az —1— tengelyen, a —2 csapágyakon és a -3- vastesten keresztül és egyes géptipusoknál a csapágytest szigetelésével megszakítható. Azonban a csapágy két széle között, a csapágycsészében is folyik áram, amely a csészében fekvő tengelyrészen át záródik. Golyósvagy görgős csapágyaknál a golyókban vagy a görgőkben is indukálódik feszültség, miáltal nem csupán a görgők végei között, az alattuk fekvő tengelydarabon át, hanem magukban a golyókon és görgőkön belül záródó áramok is keletkeznek. Mindezen utóbbi áramok szigeteléssel nem szünteihetők meg.

Eddig úgy vélték, hogy váltakozóáramú gépeken a csapágyáramok nem léphetnek fel. A szokásos elrendezésű háromfázisú tekercses gombolyítás esetében valóbar, nem keletkeznek a tengely körül záródó ampermenetek. Mindegyik fázis létrehoz ugyan a tengely körül záródó ampermeneteket, de a három fázis hatásának eredőjezérus úgy a csillag-, mint a háromszögkapcsolásban.

Ha azonban a háromfázisú motornak nem tekercses, hanem kétréteges, vagyis dobgombolyítása van, úgy zárt tekercselésű dobnál a -4-statortekercselés három a—b, b—c, c—a fázisgombolyításának (2. ábra) mindegyikében $\frac{J}{\sqrt{3}}$ áram folyik, ha a táplálóáram erőssége J.

A három fázist külön vizsgálva, azt látjuk, hogy sem az a—c fázis x—a—c—y áramköre, sem pedig a c—b fázis y—c—b—z-áramköre nem zárja körül a tengelyt, ellenben az a—b fázis x—a—b—z áramköre igen. Minthogy a körülzárást egyetlenegy menet alkotja, a záródó ampermenetek száma

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

 $\frac{\mathbf{J}}{\sqrt{3}}$

Kisteljesítményű vagy egyébként kis áramú motoroknál a csapágyáram csekély, úgyhogy a csapágyak esetleg csak évek múlva mennek tönkre. Nagyteljesítményű, kisfeszültségű motorok görgős csapágyai azonban már hetek, sőt napok alatt tönkremehetnek, mert a csapágyáram, melynek periódusa a hálózatéval egyezik, több száz amper áramerősséget is elérhet.

A fenti hátrányt a találmány szerint úgy szüntetjük meg, hogy a felvágott dobgombolyítás áramhozzávezetései úgy fekszenek, hogy a tengelyt körülzáró ampermenet nem keletkezik. Ezen célból a tekercselés felvágási helyének két pontjához vezető áramhozzávezetések a tengelyt ellenkező oldalain kerülik meg. Mindhárom fázisnál felvágott dobtekercselés esetén mindhárom fázis áramhozzávezetései a tengelyhez képest azoncsan, vagyis úgy vannak elhelyezve, hogy mindhárom fázis az áramhozzávezetéseivel körülzárja vagy pedig ezek egyike sem zárja körül a tengelyt.

A rajz

2. és 3. ábrája fel nem vágott, ill. egy helyen felvágott, háromfázisú dobtekercselést mutat vázlatosan a szokásos, illetve a találmány szerinti kapcsolásban,

4. ábra mindhárom fázisnál felvágott, csillagés háromszögkapcsolásba hozható tekercselést mutat a szokásos kapcsolásban,

5. és 6. ábra pedig ezen tekercselés találmány szerinti kapcsolásának két megoldási alakja.

A rajz a kétrétegű tekercselésnek csak egyik rétegét tünteti fel.

A 2. ábrából kitűnik, hogy az x—a—b—z áram-kör a gép tengelyét körülzárja és így a fent vázolt káros ampermenetet hozza létre. Ezzel szemben a 3. ábra szerint a dobtekercselés egy helyen, az a—c és a—b fázisok között fel van vágva úgy, hogy az a—c és a—b fázisok közös pontját —a— és —a₁— pontokra különítjük el és ezekhez a 2. ábrabeli egyetlen x—a hozzávezetés helyett két külön x—a és x—a₁ hozzá-


vezetést alkalmazunk, amelyek a gép tengelyét ellenkező irányokban kerülik meg. Ezáltal sem az x—a—c, sem az y—c—b, sem pedig a z—b—a tázis áramköre nem zárja körül a gép tengelyét.

A 4. ábra oly gombolyítást mutat, amelynek mindhárom fázisa az eddig szokásos módon kap mindegyik végén külön-külön kivezetést, hogy a gombolyítást csillagba vagy háromszögbe lehessen átkapcsolni. Ekkor is a teljes vonallal rajzolt x—u fázis és a szaggatott vonallal rajzolt y—v fázis áramköre létesít a tengely körül záródó menetet, míg az eredményvonallal jelzett z-w fázis két hozzávezetése a tengely egyik oldalán marad és nem létesit káros ampermenetet. Ezért az 5. ábra szerint a teljes vonalú x-u és szaggatott vonalú y-v fázisok hozzávezetését is úgy helyezzük el, hogy áramhozzávezetéseik a tengelyt nem zárják körül. Azonban ha az 5. ábrától eltérőleg a 6. ábra szerint az x—u fázis hozzávezetéseit úgy helyezzük el, hogy ez a fázis is a tengely körül záródó ampermenetet létesítsen. Így a három fázisnak a tengely körül záródó ampermenetei zérus eredőt adnak és káros hatás nem jön létre.

Szabadalmi igénypontok:

- 1. Berendezés dobgombolyítású háromfázisú váltakozóáramú gépeken a csapágyáramok kiküszöbölésére, amelyre az jellemző, hogy a legalább egy helyen a felvágott gombolyítás áramhozzávezetései úgy fekszenek, hogy a tengelyt körülzáró ampermenet nem keletkezik.
- 2. Az 1. igénypontban meghatározott berendezés megoldási alakja egy helyen felvágott dobtekercseléssel, amelyre az jellemző, hogy a felvágási hely két pontjától ugyanazon fáziskapocshoz vezető két áramhozzávezetés a gép tengelyének két különböző oldalán fekszik.
- 3. Az 1. igénypontban meghatározott berendezés megoldási alakja, mindhárom fázisban felvágott dobtekercseléssel, amelyre az jellemző, hogy mindhárom fázis áramhozzávezetései a tengelyhez képest azonosan, vagyis úgy vannak elhelyezve, hogy mindhárom fázis az áramhozzávezetéseivel a tengelyt körülzárja vagy pedig ezek egyike sem zárja körül.

2 rajz







Fig.6.



137782

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.